Kvarter	Adress	Vecka	V.44	V.45	V.46	V.47	V.48	V.49	V.50	V.51	V.52	V.1	V.2	V.3	V.4	V.5	V.6	V.7	V.8	V.9	V.10	V.11	V.12	V.13
Ekroten	Team 1 - Stubbstigen 4-14																							
Ekstubben	Team 1 - Stamstigen 4-16																							
Ekstammen	Team 1 - Barkstigen 4-16																							
Ekbarken	Team 1 - Kronstigen 4-16																							
Ekstubben	Team 2 - Stubbstigen 3-13																							
Ekstammen	Team 2 - Stamstigen 3-15																							
Ekbarken	Team 2 - Barkstigen 3-15																							
	Dagvatten																							
Ekroten	Stubbstigen 4-14																							
Ekstubben	Stamstigen 4-16																							
Ekstammen	Barkstigen 4-16																							
Ekbarken	Kronstigen 4-16																							
Ekstubben	Stubbstigen 3-13																							
Ekstammen	Stamstigen 3-15																							
Ekbarken	Barkstigen 3-15																							

Intern slutbesikning	
Dagvatten	
Grävning	
UV-Relining	
Stängt (Semester)-Relining	
Etablering/Avetablering-Relining	
Slipning och spolning	
Relining	
Slutbesiktning	

RÖRANALYS

Upprättad av: Patrik Persson

Datum: 2023-10-09

Rev1: